

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директор МОБУ «СОШ №3»
_____ В.М. Муренкова

«29» июля 2021г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 22

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОБУ "СОШ №3" корпус 2.
- 1.2. Адрес местонахождения объекта: 462781 Оренбургская область, г. Ясный, ул. Уральская 11 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3498 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1964 год, последнего капитального ремонта: 2020
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области МОБУ "СОШ №3".
Юридический адрес организации (учреждения): 462781 Оренбургская область, г. Ясный, ул. Свердлова 10. фактический адрес: 462781 Оренбургская область, г. Ясный, ул. Уральская 11 А
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ясный, ул. Ленина, 17.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).
- 2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая мощность - 640 учащихся, количество обслуживаемых в день - 588 учащихся в одну смену
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПР): да, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп

населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **по ул. Уральская, остановка "Школа"**.

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **-100м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет** (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, **есть** (описать): **прогибы в покрытии пешеходной дорожки, ведущей на школьную территорию.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** /нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605:

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта* |
|-------|--|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | Б |
| 5. | с нарушениями слуха | Б |
| 6. | с нарушениями умственного развития | Б |

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД».

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б»

- доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,

дистанционно; «ВД» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾ |
|-------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,С,Г,У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,С,Г,У) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности **ОСИ. доступно условно**

Объект в котором расположена МОБУ «СОШ № 3» - доступен условно.

На пути движения к объекту отсутствуют пешеходные пути и информационная поддержка. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Информирование обозначения помещений не дублируются рельефными знаками. На объекте имеются туалеты для детей с ОВЗ. В туалете отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует связь с дежурным. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты. Управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2. | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|--------------------------------|
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ -

в рамках исполнения - _____

(наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:- _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):- _____

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области, дата. _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки Паспорт

сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » _____ 20 __ года

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « » _____ 20 ____ года

Заполняется сотрудником отдела социальной защиты населения департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директора МОБУ «СОШ № 3»
_____ В.М. Муренкова
« 29 » июля 2021г.

АНКЕТА № ____
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МОБУ "СОШ №3" корпус 2.**
1.2. Адрес местонахождения объекта: **462 781 Оренбургская область, г.Ясный, ул.Уральская 11 А.**
1.3 Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **3 этажа, -4045 кв. м.**
1.4 Год постройки здания: **1964**, последнего капитального ремонта: **2020 год**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего -01.08.2021 по 31.08.2021г**
капитального – не планируется.
1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" муниципального образования Ясенский городской округ Оренбургской области (МОБУ "СОШ №3")**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **462781 Оренбургская область, г.Ясный, ул.Свердлова 10.** фактический адрес: **462781 Оренбургская область, г.Ясный, ул.Уральская 11 А**

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Образовательные услуги.**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, **на дому, дистанционно** (нужное подчеркнуть).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).
2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **плановая мощность - 600 учащихся, количество обслуживаемых в день - 594 учащихся в одну смену**
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПР): **да**, нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **по ул.Уральская до остановки "Школа"**, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: **от-**

СУТСТВУЕТ.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) - **2мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да** нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые:** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет** (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет** (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, **есть** (описать): **Прогибы в покрытии пешеходной дорожки, ведущей на школьную территорию.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания/ |
|-------|--|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ' | Приложение | |
|-------|--|---|------------|------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПВ | б/н | №1 |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДПВ | б/н | №5-6 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,С,Г,У) | б/н | №7,10-12 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | б/н | №8 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | б/н | №13, 15,16 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,С,Г,У) | б/н | №18 |

| | | | | |
|----|---|------|-----|----|
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | б/н | №2 |
|----|---|------|-----|----|

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности **ОСИ: доступно условно.**

Объект в котором расположена МОБУ «СОШ № 3» - доступен условно.

На пути движения к объекту отсутствуют пешеходные пути и информационная поддержка. Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Информирование помещений не дублируется рельефными знаками. На объекте имеются туалеты для детей с ОВЗ. В туалете отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует связь с дежурным. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты. Управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-------|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2. | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | не нуждается |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ -

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): __ .

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____

(полное наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____ .

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): _____ .

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области: _____ .
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения: Результаты обследования:

| | | |
|---|--------|---|
| 1 Территории, прилегающей к объекту, | -на 1 | л |
| 2 Входа (входов) в здание | - на 3 | л |
| 3 Путей движения в здании | -на 2 | л |
| 4 Зоны целевого назначения объекта | -на 2 | л |
| 5 Санитарно-гигиенических помещений | -на 3 | л |
| 6 Системы информации (и связи) на объекте | -на 2 | л |
| 7 Результаты фотофиксации на объекте | - на 5 | л |
| 8 поэтажные планы | - на | л |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Замечания и рекомендации:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)' |
|-------|--|---|
| 1 | Вход (входы) в здание | нет |
| 2 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нет |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения | нет |

Руководитель рабочей группы:

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Члены рабочей группы:

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

(должность, инициалы, фамилия) (подпись) Управленческое решение

согласовано « » 20г.

(протокол от _____ № _____) комиссией _____
(наименование)

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» МО Ясенский городской округ \462781 г. Ясный, Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|------|--|------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № плане | № фото | Содержани | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | б/н | №1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | б/н | №2 | - | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | №3 | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | - | №4 | - | - | - | - |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | есть | б/н | 1-4 | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности(к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы/к пункту 4.1 акта обследования ОСИ) |
|---|---|------------|--------|---|
| | | №на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | б/н | 1-3 | Не нуждается |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна.

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» МО Ясенский городской округ, 462781 г. Ясный, Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1. | Лестница(наружная) | есть | б/н | 3 | Поверхность ступеней не имеет антискользящее покрытие Краевые ступени лестничных маршей не выцелены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные, тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м (п.4.1.12СНиП35-01-2001) | К,О,С | На поверхность ступеней нанести антискользящее покрытие Краевые ступени лестничных маршей выцелить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м нанести предупредительные, тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м | Капитальный ремонт |
| 2.2. | Пандус (наружный) | есть | б/н | 4 | Отсутствие тактильного напольного указателя [^] . 1.16 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют рёбра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН(п.4.1.17 СНиП 35-01-2001) | К,О,С | Установка тактильного напольного указателя, установить рёбра дренажных решеток на путях движения МГН | Капитальный ремонт |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-----|-----|---|-------|---|---|
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | б/н | 5 | нет | | | |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | б/н | 6 | Наличники и края дверного полотна не окрашены в контрастные цвета, (п.5.1.4 СНИП 35-01-2001) | К,О,С | Окраска краев дверных полотен контрастным цветом. | Реконструкция входной двери, текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть | б/н | 7 | нет | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | есть | б/н | 3-7 | Поверхность ступеней не имеет антискользящее покрытие Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные, тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м Отсутствие тактильного напольного указателя Наличники и края дверного полотна не окрашены в контрастные цвета. | К,О,С | Главный вход сделать доступным для всех МГН. | Капитальный ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации НоНЧ (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход(входы) в здание | ДУ | б/н | 3-7 | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: Вход(входы) в здание доступен условно, т.к. Поверхность ступеней не имеет антискользящее покрытие-Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м отсутствуют предупредительные, тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Наличники и края дверного полотна не окрашены в контрастные цвета.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения» Средняя общеобразовательная школа № 3»МО Ясненский городской округ, 462781 г. Ясный, Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (ка- | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания, | есть | б/н | 8 | нет | | | |
| 3.2. | Лестница | есть | б/н | 9 | нет | - | - | - |
| 3.3. | Пандус | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Лифт пассажирский | нет | | | | | | |
| 3.5. | Дверь | есть | б/н | 10 | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безо- | есть | б/н | 11 | - | - | - | - |
| | Общие требования | есть | б/н | 8-11 | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹ к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | б/н | 8-11 | ДП-В |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: Пути движения внутри здания доступны.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения»
Средняя общеобразовательная школа № 3»МО Ясенский городской округ, 462781 г. Ясный,
Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нару- шения и замечания | | Работы по адап- тации объектов | |
|----------|--|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | есть/ нет | №на плане | № фото | Содер- жание | Значимо для инвалида (категория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть | б/н | 14 | - | С | Информи- рующие обозначения помещений продублиро- вать рель- ефными зна- ками. | Текущий ремонт |
| 4.2. | Зальная форма об- служивания | нет | - | - | - | - | - | ~ |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслужи- вания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивиду- ального обслужи- вания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования К зоне | | | | | С | Информи- рующие обозначения помещений продублиро- вать рель- ефными зна- ками. | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности) пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы/к пункту 4.1 акта обследования ОСИ) |
|---|--|------------|--------|---|
| | | №на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ | б/н | 14 | Текущий ремонт |

У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: зоны целевого назначения частично доступны.

Информирующие обозначения помещений продублировать рельефными знаками.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения» Средняя общеобразовательная школа № 3»МО Ясенский городской округ.462781 г.Ясный, Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | б/н | 15-16 | В туалетной комнате отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п.5.3.3 СНИП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п. 5.3.6 СНИП 35-01-2001) Управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.5.3.9 СНИП 35-01-2001) | К,О,С,Г | Размещение специального оборудования: крючки. Установка кнопки вызова дежурного. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена системы слива воды в унитазе. | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------|-----|-------|---|---------|---|----------------|
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | -нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | есть | б/н | 15-16 | В туалетной комнате отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей(п.5.3.3 СНиП 35-01-2001) Отсутствуют связь с дежурным. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты (п. 5.3.6 СНиП 35-01-2001) управление спуском воды в унитазе находится на крышке сливного бочка (п.5.3.9 СНиП 35-01-2001) | К,О,С,Г | Размещение специального оборудования: крючки. Установка кнопки вызова дежурного.. Размещение у дверей специальных знаков, в том числе рельефных. Замена системы слива воды в унитазе. | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|--|
| | | №на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | б/н | 15-16 | Текущий ремонт |

^Л Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения частично доступны, т.к. в туалетной комнате отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует связь с дежурным. Нет специальных знаков, в том числе рельефных, у дверей туалетной комнаты. Управление спуском воды вунитазе находится на крышке сливного бочка.**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Трехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения» Средняя общеобразовательная школа № 3»МО Ясненский городской округ.,462781 г.Ясный, Оренбургской области, ул. Уральская 11 А (КОРПУС 2)

(наименование, адрес местонахождения объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | б/н | 18 | Нарушений нет | ДП-В | - | - |
| 6.2. | Акустические средства | есть | б/н | - | Нарушений нет | - | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | | 18 | Нарушений нет | ДП-В | | |
| | Общие требования к зоне | есть | б/н | 18 | Нарушений нет | ДП-В | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|-----------|---|
| | | №на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДП-В | б/н | 18 | Не нуждается |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна всем.